
**Zasady transportu i magazynowania systemów rynnowych , blach
w arkuszach i zwojach zakupionych w firmie
(miedź, tytan-cynk, ocynk, stal powlekana)**

Transport

1. W czasie załadunku lub rozładunku należy wyroby przenosić unikając ciągnięcia i przesuwania aby nie uszkodzić powierzchni zewnętrznej lub powłoki lakierniczej.
2. Przewozić należy środkami transportu uniemożliwiającymi kontakt z wilgocią, na czystych drewnianych paletach uniemożliwiających deformację.
3. Wyroby podczas transportu zabezpieczyć przed przesuwaniem po zanieczyszczonym podłożu aby nie uszkodzić powierzchni zewnętrznej lub powłoki lakierniczej.

Magazynowanie

1. Magazyny przeznaczone do składowania wyrobów muszą być suche i wentylowane. Nie może w nich dochodzić do kondensacji pary wodnej spowodowanej gwałtowną zmianą temperatury zewnętrznej.
2. Wyroby (arkusze i zwoje) należy magazynować na czystych drewnianych paletach w pozycji poziomej.
3. Wyrobom stalowym powlekanym pakowanym w rękawy foliowe (rynny i rury) i składowanym dłuższy czas należy zapewnić wentylację poprzez otwarcie końcówek opakowań. Dodatkowo wyroby należy przeglądać i wietrzyć w celu wyeliminowania kondensacji pary wodnej wewnątrz opakowania. Wyroby stalowe powlekane, na których zauważono wilgoć należy wyjąć z opakowania, wytrzeć i pozostawić swobodnie do całkowitego wyschnięcia.

Reklamacje spowodowane niewłaściwym postępowaniem z wyrobami podczas transportu lub magazynowania nie będą uwzględniane.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Handlowym firmy . . .

BLACH-DEK 2
Janina Piskorz
64-200 Wolsztyn, ul. Sturnego 38
NIP 923-128-05-82, REGON 970027373
DZIAŁ HANDLOWY
64-200 Wolsztyn, ul. Przemysłowa 5
tel. 68 384 25 21, fax 68 347 12 24